## Abriss des Zwischenbodens (Empore)

Gerümpel der Empore, das sich im Lauf von Generationen angesammelt hatte, musste entsorgt werden, eine Betonzwischendecke aus Sicherheitsgründen abgetragen, um das historische Gewölbe in seiner ursprünglichen Form wieder herzustellen.

*Vor der Entrümpelung ...*



*Nach der Entrümpelung ...*

Die stark korrodierten Stahlträger der Zwischendecke aus dem letzten Jahrhundert wurden als Zeugen für optimale Raumfeuchte des ehemaligen Brauereikellers erhalten.

## Öffnung des zugemauerten Kellerdurchgangs

Der historische Eiskeller verfügte über zwei Zugangstüren. Davon war eine Öffnung mit Sandsteinen zugemauert.

*Beginn des Durchbruchs der zugemauerten Tür.*



*Zwischen den Mauern befand sich eine Erdaufschüttung.*